

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,  
ನಂ. 1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವಿ. ವಿ ಕೇಂದ್ರ,  
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ



ದೂರವಾಣಿ : 080-22863305  
e-mail : eebldno.1@gmail.com

### ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂ:ಸಕಾಇಂ/ನಂ.1 ಕ. ಉ.ವಿ/ಎ.ಇ-2/2023-24 / 8795-96

ದಿನಾಂಕ: 12/03/2024

To,  
M/s. Chrysalis High,  
Run and Managed By Varthur Foundation,  
No. 70/65/2, Begur Hobli, Begur Koppa Road,  
Near Prestige Song Of South, Bangalore-560068.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : Stability Certificate of the School Building ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ : 1) M/s. Chrysalis High, ರವರ  
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋ.ಇ/59/ಬಿ.ಇ.ಡಿ/2019/ದಿನಾಂಕ: 07.05.2022  
3) ಈ ಕಛೇರಿ: ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: CH/PWD/Building safety/691, ದಿನಾಂಕ: 05.03.2024  
4) ಡಿ.ಡಿ.ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ:11.03.2024

\*\*\*\*\*

M/s. Chrysalis High, Run And Managed By Varthur Foundation, No. 70/65/2, Begur Hobli, Begur Koppa Road, Near Prestige Song of South, Bangalore - 560068.ನೆಲ ಮಹಡಿ, 1 ನೇ, 2 ನೇ, ಮತ್ತು 3ನೇ, ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರಂತೆ, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 07.03.2024 ರಂದು ಉಪವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ರೂ. 5,000/- ಗಳ ಮೊತ್ತದ ಡಿ.ಡಿಯನ್ನು The Assistant Executive Engineer, No:1 Buildings Sub-division, V.V. Centre, Bangalore, ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ (3)ರ ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ (4)ರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ರೂ. 5000/- ಮೊತ್ತದ ಡಿ. ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 0295/ದಿನಾಂಕ: 11-03-2024, ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೀರಿ.

ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮಹಡಿ, 1ನೇ, 2ನೇ, ಮತ್ತು 3ನೇ, ಮತ್ತು ಮಹಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿ-19 1ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ-16 ಸ್ವಾಗತಗಾರರ ಕೊಠಡಿ-01, ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಠಡಿ -01, ಶೌಚಾಲಯ-2, ಪ್ರಾರಂಭಪಾಲ ಕೊಠಡಿ -01, ಇರುತ್ತದೆ. 2 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ -06, 'ಕೊಠಡಿ-01, ತರಗತಿ-16, ಶೌಚಾಲಯ-02 ಇರುತ್ತದೆ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿ-08, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಠಡಿ -01, ಶೌಚಾಲಯ-2 ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ-01, Canteen - 01, Toy Room -01, Care Center, Dance room, Music Room-01and Gym -01 ಇರುತ್ತದೆ.

- ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:26.02.2024 ರಲ್ಲಿ M/s. Civil-Aid Associated Bangalore, Rebound hammer test & Ultra Sonic test ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಅನೇಕ್-1 ರಿಂದ 6 ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ತಾವುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Safety Check report, Physical observation, Investigating studies, Rebound hammer test and Ultra Sonic pulse velocity test M/s Civil aid associated, Bangalore ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ M/s. Civil - Aid Associated, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡ, ರನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ, ಕಂಬ, ತೊಲೆ ಹಾಗೂ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ Structural Sound Condition ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ / ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಜ್ಞರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಕಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ಆ ಕೂಡಲೇ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು M/s. Chrysalis High, Run And Managed By Varthur Foundation, No. 70/65/2, Begur Hobli, Begur Koppa Road, Near Prestige Song of South, Bangalore - 560068. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಶ್ರೀ 1 ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪ ವಿಭಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರು.